



VRAI

Vrai, il n'y a pas de temps de séchage.
La fixation est instantanée. Elle permet de poursuivre les différentes étapes de production et de gagner en productivité.

- Le ruban adhésif étant sensible à la pression, l'adhésion initiale offre une performance suffisante pour la manipulation et la transformation des assemblages réalisés
- Toutefois pour obtenir les performances finales et évaluer la résistance des substrats assemblés un délai de 48 à 72h est souvent nécessaire.